

Акт

по итогам проверки организации подвоза обучающихся МБОУ СОШ № 44
по адресу: г. Сургут, пр-т Пролетарский, дом 5/1.

В соответствии с межведомственным приказом «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО-Югры и обратно» от 20.05.2021г. № 370-р/Ю-П-494/Ю9/09-ОД96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547 /06-178, Постановлением Администрации города от 18.07.2017 от 6260 и согласно плану работы школы, с 20.11.2023г. по 21.11.2023г. проводилась проверка организации подвоза обучающихся в ОУ.

Цель проверки:

- проверка организации подвоза обучающихся в ОУ;
- проверка санитарного состояния автобусов;
- проверка соблюдения должностных обязанностей диспетчеров (сопровождающих) по подвозу;
- проверка журналов.

Дата проверки: с 20.11.2023г. по 21.11.2023г.

Проверку проводили:

- заместитель директора по УВР Буеров А.С.,
- заместитель директора по УВР Клещина М.А.,
- специалист по охране труда Кизнер И.П.,
- представители родительского комитета: Казакова С.А., Авдонькина Е.В.

При проведении проверки установлено следующее:

1. С 02.09.2023 г. подвоз обучающихся осуществляется ООО «Алекс Моторс», санитарное состояние автобусов (Луидор 2250 г/н Е 429 ММ 186, Mercedes-Benz г/н А 595 НМ 186, Луидор 2250 г/н Е 853 РС 186 удовлетворительное.

2. Водители ООО «Алекс Моторс» осуществляют посадку и высадку обучающихся в установленных местах.

3. Диспетчеры осуществляют контроль присутствия обучающихся на каждом рейсе и ведут соответствующие записи в Журнале учета обучающихся, находящихся на подвозе.

4. Диспетчеры по подвозу исполняют в полном объеме свои должностные обязанности.

5. Журналы учета оказания автотранспортных услуг по подвозу обучающихся заполняются каждый учебный день.






6. Обучающиеся в обязательном порядке пристегивают ремни безопасности и не покидают посадочного места при движении автотранспорта.

7. Обучающиеся находятся на своих посадочных местах, согласно схем рассадки в автобусе, утвержденных директором образовательного учреждения.

8. Обучающиеся соблюдают правила при перевозке в автобусах.

Вывод:

Во время проведения проверки нарушений при организации подвоза обучающихся МБОУ СОШ № 44 не выявлено.

Заместитель директора по УВР:  /Буеров А.С.
Заместитель директора по УВР:  /Клешина М.А.
Специалист по охране труда:  /Кизнер И.П.
Представители родительского комитета:  /Казакова С.А.,
 /Авдонькина Е.В.